

湛江市住房和城乡建设局

关于公布 17 家涉嫌未取得预拌混凝土专业 承包资质从事预拌混凝土生产活动 企业名单的通告

各有关单位：

2022 年 3 月 16 日至 3 月 31 日，我局组织各县（市、区）住建主管部门在全市范围内开展预拌混凝土（砂浆）企业无证经营检查。我局已将 17 家涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动企业的违法违规线索移交湛江市城市管理和综合执法局查处，现给予公布。

为了加强建设工程质量管理，保证建设工程质量和安全，保障公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《广东省建设工程质量管理条例》等法律、行政法规，请各有关单位不得购买未取得预拌混凝土专业承包资质的预拌混凝土企业生产的预拌混凝土，禁止将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

特此通告。

附件：17 家涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动企业名单

湛江市住房和城乡建设局

2022 年 6 月 21 日

（联系人：周培端；联系电话：0759-3588038）

公开方式：主动公开

抄送：各县（市、区）人民政府（管委会）、湛江市城市管理和综合执法局。

湛江市住房和城乡建设局办公室

2022年6月21日印发

附件

17 家涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动企业名单

| 序号 | 企业名称 | 区域 | 地址 | 违法违规行为 |
|----|-----------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 麻章区光智混凝土有限公司 | 麻章区 | 湛江市麻章区湖光镇 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 2 | 亿联（湛江）混凝土搅拌有限公司 | 麻章区 | 湛江市麻章区麻海公路 69 号 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 3 | 湛江市泽铠混凝土公司 | 坡头区 | 湛江市坡头区南三岛久恭村蓝田公路西侧 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 4 | 湛江市业成新型建材有限公司 | 坡头区 | 湛江市坡头区高岭仔廉坡路公路东边湛江中宇能源化工厂内 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 5 | 湛江裕建建材有限公司 | 坡头区 | 湛江市坡头区坡头镇塘边村原田三砖厂内（原田地三砖厂内） | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 6 | 湛江市顺大砂浆有限公司 | 坡头区 | 湛江市坡头区龙头镇龙头村委会球古塘村 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 7 | 湛江市鸿达混凝土有限公司 | 霞山区 | 湛江市霞山区宝满村疏港大道旁 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 8 | 湛江金华龙砂浆有限公司 | 霞山区 | 湛江市霞山区华港工业区志满路 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 9 | 广东省宝创建材有限公司 | 吴川市 | 吴川市吴阳镇那界村 325 国道北面房屋 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |

| 序号 | 企业名称 | 区域 | 地址 | 违法违规行为 |
|----|---------------|-----|--------------------------------|-----------------------------|
| 10 | 吴川市和建混凝土有限公司 | 吴川市 | 吴川市长岐镇林场 1 号 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 11 | 正德（湛江）混凝土有限公司 | 吴川市 | 吴川市吴阳镇长垌村口北角埗儿 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 12 | 湛江煜华混凝土有限公司 | 遂溪县 | 遂溪县草潭镇南头村废旧北运菜市场 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 13 | 湛江市庞新混凝土有限公司 | 遂溪县 | 遂溪县遂城镇建设路 69 号 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 14 | 湛江市天恒混凝土有限公司 | 遂溪县 | 遂溪县乐民镇北坡林场分公司黄草林队 2011-1 号小班林地 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 15 | 湛江市东一宝混凝土有限公司 | 遂溪县 | 遂溪县河头镇上坡村委会第二厂房 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 16 | 湛江新航混凝土有限公司 | 遂溪县 | 遂溪县黄略镇龙湾村渝湛高速路湛遂出入口东北面 | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |
| 17 | 遂溪县鹏辉混凝土有限公司 | 廉江市 | 遂溪县分界村委射马村附近（廉江市新民镇地界附近） | 涉嫌未取得预拌混凝土专业承包资质从事预拌混凝土生产活动 |